



Вентили за чисти флуиди, принадлежности




- Мембранни вентили за чисти флуиди

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	C67 HPW	ръчно	0 - 6 bar	1/4"-1 1/4"	PFA
	677 HPW	ръчно	0 - 6 bar	2"	PFA
	C60/67 HPW	ръчно/ пневматично	0 - 6 bar	1/2"-3/4"	PFA
	C60 HPW	пневматично	0 - 6 bar	1/4"-1 1/4"	PFA
	600 HP	пневматично	0 - 6 bar	2"	PFA

- Pureplus вентили и принадлежности

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	617 HPW	ръчно	0 - 6 bar	15	PP-HP, PVDF-HP
	677 HPW	ръчно	0 - 6 bar	15 - 100	PP-HP, PVDF-HP
	600 HP	пневматично	0 - 6 bar	15 - 50	PP-HP, PVDF-HP
	610 HPW	пневматично	0 - 6 bar	15	PP-HP, PVDF-HP
	690 HP	пневматично	0 - 6 bar	15 - 100	PP-HP, PVDF-HP

- HydraLine уреди за измерване на налягане

Снимка	Тип	Описание	Ду	Инсталиране
	C30 HPW	Hydra Gauge манометър, преобразуване на сигнала посредством сравнителна течност между двойна мембрана, тяло от PFA	1/4"-1 1/4"	Проточен или като крайна арматура
	C31 HPW	Hydra преобразувател за налягане, преобразуване на сигнала посредством сравнителна течност между двойна мембрана, тяло от PFA	1/4"-1 1/4"	Проточен или като крайна арматура
	C32 HPW	Hydra Dry пресостат, преобразуване на сигнала чрез керамичен сензор (сух), тяло от PFA	1/4"-1 1/4"	Проточен или като крайна арматура

За контакти:
София 1444
кв. Бистрица
ул. Алеко 29А
тел. 992 2346
факс 992 2083
office@merkur-trading.com
www.merkur-trading.com